

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Florânia  
Prefeitura Municipal de Florânia  
Registro de Preços Eletrônico - 018/2021

## Resultado da Homologação

### 0001 - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 333,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	18 Unidade	87,00	1.566,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

### 0002 - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 366,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	25 Unidade	82,00	2.050,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

### 0003 - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 16.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 423,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	4 Unidade	127,00	508,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

### 0004 - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 476,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	1 Unidade	199,00	199,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

### 0005 - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 666,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	1 Unidade	344,00	344,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

### 0006 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 136,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	76 Unidade	19,50	1.482,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

### 0007 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 136,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	146 Unidade	19,50	2.847,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

### 0008 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 16.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 156,67



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	4 Unidade	44,50	178,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0009 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 166,67**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	12 Unidade	57,50	690,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0010 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 243,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	12 Unidade	75,50	906,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0011 - REPOSIÇÃO DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 143,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	160 Unidade	79,50	12.720,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0012 - REPOSIÇÃO DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 146,67**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	180 Unidade	81,50	14.670,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0013 - REPOSIÇÃO DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 16.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 190,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	20 Unidade	67,50	1.350,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0014 - REPOSIÇÃO DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 203,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	40 Unidade	66,50	2.660,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0015 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 223,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	160 Unidade	88,50	14.160,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0016 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 223,33**



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	180 Unidade	88,50	15.930,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0017 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 16.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 290,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	20 Unidade	66,50	1.330,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0018 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 290,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	40 Unidade	63,00	2.520,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0019 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 340,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	30 Unidade	68,00	2.040,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0020 - DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 126,67**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	41 Unidade	29,00	1.189,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0021 - DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 126,67**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	40 Unidade	35,00	1.400,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0022 - DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 16.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 153,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	3 Unidade	50,00	150,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0023 - DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS - HUSKY REFRIGERACAO - Valor Referência: 153,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R A DA SILVA EMPREENDIMENTOS	HUSKY REFRIGERACAO	1 Unidade	79,00	79,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

**0024 - DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS - SERVIÇO - Valor Referência: 216,67**



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	SERVIÇO	3 Unidade	99,00	297,00	Homologado em 22/07/2021 10:01:19 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros  
Autoridade Competente

